من ذكريات العمل (19)

مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة

قناة التحويل (Diversion Canal)

تكلمنا في بوست سابق عن مشكلة انهيار جوانب قناة التحويل اثناء الانشاء واعتقد انه كان من الواجب ان نتكلم اولا عن قناة التحويل ومدى أهميتها فلعلنا نستدرك هذا الخطأ ونتحدث عن قناة التحويل نفسها.

ولتنوع وتعدد الاعمال المتعلقة بقناة التحويل ولحرصنا على عدم الاطالة فقد يكون من المناسب ان نقسم العمل الى عدد من البوستات

- اعمال الحفر الجاف واعمال التكريك تحت الماء (هذا البوست)
 - اعمال الحماية والسد الموقت
 - مشكلة وجود احجار قديمة في مدخل القناة
 - مشكلة انهيار الميول (تحدثنا عنها في بوست سابق بالتفصيل)




مقدمه

تُعد قناة التحويل (Diversion Canal) (وهي ثانى تحويلة لمجرى النيل في التاريخ بعد التحويل الاول اثناء انشاء السد العالى) أهم الأعمال المؤقتة في مشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، حيث تؤدي دورًا حيويًا في تحويل مجرى نهر النيل خلال فترة الانشاء لضمان استمرار تدفق المياه لأغراض الزراعة، الشرب، والملاحة. تم تصميم القناة لتتحمل التصرفات العالية وتستوعب حركة الملاحة النهرية، بما في ذلك

البواخر السياحية والصنادل، لمدة أربع سنوات تقريبًا، وهي الفترة المتوقعة لإتمام المشروع. في هذا المقال، سنستعرض الجوانب الفنية والتصميمية لقناة التحويل، بما في ذلك أعمال الحفر الجاف والتجريف تحت الماء.

تم تصميم القناة لاستيعاب تصرف يصل إلى 2900م التية، وهو يتوافق مع تصرف الفيضان الأقصى المار من السد العالي (High Aswan Dam - HAD) بفاصل تكرار 1:100 سنة، مما يضمن سلامة عالية خلال مرحلة الإنشاء. كما تلبي القناة متطلبات هيئة النقل النهري General Authority for Nile) خلال مرحلة الإنشاء كما تلبي القناة متطلبات هيئة النقل النهري Transport - GANT) التي اشترطت الحد الأدنى لعرض قاع القناة بـ 100متر لضمان الملاحة الأمنة، مع إمكانية مرور سفينتين جنبًا إلى جنب.



التصميم الهندسي لقناة التحويل

تم تصميم قناة التحويل على الضفة اليسرى لنهر النيل بناءً على اختبارات النماذج الهيدروليكية (Hydraulic Model Tests) التي حددت شكل القناة، عرضها، ومناسيبها.

فيما يلي أهم المواصفات التصميمية للقناة:

- منسوب الحافة على الضفة اليسرى:(Crest Level at Left Bank)
 - o الامام: 68.0 م فوق سطح البحر .(m asl)
 - o المصب: 67.5 م فوق سطح البحر.
- منسوب الحافة على الضفة اليمنى 65.0 :(Crest Level at Right Bank) م فوق سطح البحر)
 - منسوب قاع القناة 52.0: (Minimum Bed Level) م فوق سطح البحر .
 - م عرض القاع (Minimum Bed Width): 125.0
 - ميل الجوانب التصميمي :(Slope Inclination)
 - في الجاف: 1 رأسي: 3 أفقى (1V:3H).

- تحت الماء (بعد التعديل): 1V:5H على الضفة اليمنى، و 1V:7H عند المصب مع منطقة انتقالية. (Transition Zone)
 - (Length of the Crests): طول القناة
 - o الضفة اليسرى: حوالي 2000 م.
 - o الضفة اليمنى: حوالي 600 م.
 - الطول الإجمالي للقناة: (Canal Length) حوالي 1300 م.
 - حجم الحفر :(Excavation Volume)
 - $_{\circ}$ في الجاف (فوق منسوب 60.4 م): 1.4 مليون م $^{\circ}$.
 - $_{\circ}$ تحت الماء (تحت منسوب 60.4 م): 1.5 مليون م $^{\circ}$.
 - الإجمالي:حوالي 3.0 مليون م³.

وطبقا للمواصفات الفنية فان الفاصل بين اعمال الحفر الجاف وتحت الماء هو منسوب (60.40)

اعمال الحفر

1- الحفرالجاف

Description of Excavation in the Dry

بعد فترة وجيزة من بدء الأعمال ، بدأ المقاول مع أعمال الحفر في البر الأيسر في منطقة قناة التحويل.

كانت معظم الأراضي تستخدم في السابق لزراعة قصب السكر مع بعض أشجار النخيل المتناثرة. بدأت أعمال الحفر مع التكشيف والعزق والتسويه Clearing, Grubbing and Stripping. في هذه المرحلة من الأعمال ، واجهنا بعض المشاكل مع ملاك الأراضي نتيجة اعمال نزع الملكيه المؤقت. وقد أدى ذلك إلى بعض الارتباك ولكن دون تأثير كبير.

قام المقاول بنقل التربة العلوية بسمك 40 سم وهي التي تعرف بالتربه الخصيه وهذه النوعية من التربة تم تحديدها بمعرفة خبراء في الزراعة وهو العمق المناسب لنمو النباتات وتشوينها على مرتفعات يبلغ ارتفاعها 4 أمتار كحد أقصى كما هو محدد في المواصفات الفنيه وتم تغطيتها "نسيج قابل للتنفس" "Breathable Fabric" لتقاوم عوامل تآكل الرياح وفقًا للمواصفات الفنيه.

وقد تم المحافظه على هذه التربه الخصبه وتغيير النسيج المغطى لها كلما تلف حتى تم اعادتها فى نهايه المشروع مع اعمال اعاده الاراضى المؤجره الى اصحابها فيما يعد احد النقاط البيضاء فى المشروع للمحافظة على الاراضى الزراعية والتاكيد على مصداقية جهاز الاشراف تجاه ملك الاراضى.

اما باقى تربه الحفر فقد تشوينها وتخزينها فى مناطق التشوينات وسميت بالتربه الزراعيه إلى تشوينات أقصى ارتفاع لها 10 أمتار كما هو محدد فى المواصفات الفنيه.

بدأت عمليات الحفر الجاف في قناة التحويل من ناحية الامام من أجل توفير مدخل مبكر للشفاطات.





تم تقسيم اعمال الحفر إلى 3 مناطق لمختلف المقاولين من الباطن. في المرحلة الأولى ، تم استخدام ما يصل إلى 15 حفارًا وما يقرب من 100 شاحنة. وصلت مكعبات الحفر في قيم الذروة حوالي 100.000متر مكعب في الاسبوع ومعدل تقريبي 50.000 متر مكعب في الأسبوع.

بعد ذلك شرع المقاول فى أعمال الحفر الجاف وبلغت الكمية حوالى 1.400.000 (مليون وأربعمائة ألف) متر مكعب ياستخدام الحفارات وتم تقسيم التحويلة الى ثلاثة أقسام رئيسية هى الجزء الشمالى الجزء الجنوبى الجزء الأوسط.

كان يحدث فى بعض الاحيان بعض الاعاقة او التعطل للمعدات في بعض المناطق بسبب التربة الطينية المشبعة الناعمة ، بسبب الري على المدى الطويل. ولكن في ظل الظروف المناخية الجافة، بعد فترة قصيرة ، تصبح هذه المناطق متاحة للشاحنات.

2-الحفر تحت الماء - التكريك(Excavation Underwater - Dredging)

بدأت أعمال التكريك في أكتوبر 2002 باستخدام شفاطتين بحريتين، الصفا والمروة، تابعتين لشركة المقاولون العرب. تم ضخ نواتج التكريك (15% تربة، 85% ماء) عبر أنابيب عائمة النيل ولما كانت خطوط الطرد تعبر النيل من ضفته اليسرى الى اليمنى كان لابد من عمل سحارات تحت الماء حتى لا تعوق الملاحة في مجرى النهر إلى أحواض ترسيب في قناة المفيض (Flood Channel) على الضفة اليمنى. بعد ترسيب المواد الصلبة، تُركت المياه الرائقة لتعود إلى النيل.

المواصفات الفنية للشفاطتين

- الشفاطة الصفا :(El Safa Dredger)
- الشركة المصنعة .Ellicott, USA
- o الطراز . 3000 Super Dragon:
- الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) 2.45 × 9.2 × 46 : م.
 - o الغاطس 1.70: (Draught) م.
- ه اجمالي القدرة 3235 :(Total Prime Movers) حصان .
 - م مضخة رئيسية (Main Pump): 2250 حصان .
 - o القاطع (Cutter): 480 حصان
 - أقصى عمق حفر (Max Digging Depth): 18) م.
- قطر أنابيب الشفط/الطرد 24 :(Suction/Disposal Pipe Diameter) بوصة (600 مم) .
 - . طول خط الطرد 2000: (Length of Disposal Pipeline) م.
 - سنة الصنع.1980:
 - الشفاطة المروة :(El Marwa Dredger)
 - o الشركة المصنعة .Ellicott, USA :
 - الطراز .1870 Dragon .
 - ، الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) 1.83 × 8.23 × 25 : م.
 - الغاطس 1.22: (Draught) م.
 - و المحالى القدرة Total Prime Movers): 1755) حصان .
 - مضخة رئيسية 1280: (Main Pump) حصان.
 - . القاطع (Cutter): 250 حصان .

- أقصى عمق حفر 15.5 :(Max Digging Depth) م.
- وصة (Suction/Disposal Pipe Diameter): 20 بوصة (500 مم) .
 - م . طول خط الطرد Length of Disposal Pipeline): 2000) م .
 - سنة الصنع. 1999:



خطة العمل

تم تقسيم أعمال التكريك إلى قسمين:

- الحفر العام: (Bulk Excavation) نفذته الشفاطة الصفا في الجزء الأوسط للقناة .
- حفر الميول: (Slope Excavation) نفذته الشفاطة المروة على الجوانب، مع الحرص على الدقة للوصول إلى المناسيب التصميمية (بسماحية 25 سم تحت المنسوب لتسهيل التنفيذ).

بدأت الشفاطة المروة من المصب، لكنها واجهت عقبات بسبب أحجار الحماية القديمة على ضفة النهر.

استخدمت مضخات تعزيز (Booster Pumps) لنقل نواتج التكريك إلى أحواض الترسيب التي اشتملت على 6 حجرات وبركة ترويق واحدة.

تم نقل نواتج الشفاطات في قناة الفيضان عن طريق تمديد الأنابيب. بعد فصل الماء ، تم تنفيذ التوزيع بشكل رئيسي بواسطة الجرافات إلى المستوى المحدد "earth fill وسميت بالتربة غير المصنفة".

فترة الانشاء

Construction Period and Progress

وصلت الشفاطات إلى الموقع في سبتمبر 2002. بدأت الصفا بإجراء اختبارات التجريف في 22 أكتوبر 2002 وبدأت المروة في 27 أكتوبر 2002. وفقا لبرنامج التنفيذ ، كان الحجم الشهري المستخرج من قناة التحويل متباينه ، اعتمادا على نوعية الحفر ان كان الحفر عاما Bulk Excavation مقارنة مع الحفر الدقيق precision dredging ، وقد تم الوصول إلى الحد الأقصى للإنتاج الشهري في يناير 2003 كان 315.000.0 متر مكعب عندما كان الحفر عاما ، في حين تم تحقيق الحد الأدنى فقط 103.000.00 متر مكعب في فبراير 2003. عندما كان الحفر دقيقا خاصة وبعد حدوث الانهيارات المتعدده والتى كان من ضمن الاحتمالات الرئيسية لاسباب الانهيارات هو حساسيه ودقة الحفر .

كما انه في الفترة التي بدات في نهاية أكتوبر 2002 إلى مارس 2003 كانت اعمال التجريف تتم بكميات كبيرة تم تحقيق متوسط الإنتاج اليومي في حدود 6.700 م 24/3 ساعة. ثم من أبريل 2003 إلى اكتمال التجريف في أكتوبر 2003 ، كان التجريف الدقيق هو السائد نتيجة المشاكل الكبيرة في انهيارات الميول حيث انخفض متوسط الإنتاج بشكل كبير إلى نطاق 1.600 متر مكعب / 24 ساعة في هذه الفترة ، وهو حوالي 24٪ فقط من القيمة المذكورة في الفتره الاولى.

تم استخدام الشفاطات حتى نوفمبر 2003 وكانت المكعبات النهائيه التقريبيه حتى اكتمال التجريف بـ 1.5مليون متر مكعب.



المشاكل وحلولها

.1انهيارات الميول(Slope Failures) (سبق افراد بوست كامل لهذا الموضوع)

خلال الأسبو عين الأولين من التكريك، تسببت الشفاطات في انهيارات في الميول الجانبية، خاصة عند المخرج الأيسر (10 نوفمبر 2002) و على الضفة اليمني بسبب التربة الرملية الناعمة. لمعالجة ذلك:

- تم تعديل ميل الميول تحت الماء من 1 1V:3H إلى 1V:5H على الضفة اليمنى و 1V:7H عند المصب، مع إنشاء منطقة انتقالية .
 - تم ردم المناطق المنهارة بمواد رمل وحصى (Sand & Gravel) من محاجر الوادي القريبة .
 - زيدت مواصفات أحجار الحماية (Riprap) بتعديل القطر المتوسط. (D50)

.2مشكلة وجود احجار قديمة في مدخل القناة (سيتم عمل بوست خاص بهذا الموضوع قريبا ان شاء الله)

لم تتمكن الشفاطات من العمل بكفاءة على ضفة النهر القديمة بسبب أحجار الحماية القديمة، فاستُخدمت حفارات ذات أذرع طويلة (Long-Reach Excavators) من طوافات عائمة لسحب الأحجار.

سنوالي ان شاء الله استكمال باقى الاعمال المتعلقة بقناة التحويل والله الموفق.



The diversion canal was constructed west of the construction pit with the following designed dimensions.

Crest level at left bank: 68.0 m asl upstream

67.5 m asl downstream

Crest level at right bank:

65.0 m asl (at construction pit)

Top of bed protection:

52.0 m asl

Minimum bed width:

125.0 m (in the middle of the canal)

Slope inclination (design):

1V:3H in the dry

Length of the crests:

approx. 2000 m at left bank approx. 600 m at right bank

Excavation volume:

In the dry (above 60.4* m asl): 1.4 million m³

Excavation by dredging:

(below 60.4* m asl):

1.5 million m³

total excavation volume:

3.0 million m³